

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03_2016_Ом

г.Омск,

15.04.2016

1. Адрес проведения испытаний:

Россия, Омская область, Нижнеомский район, с. Старомалиновка
На базе предприятия: ООО "Кормиловский Молочный Завод"

2. Используемая техника:

Культиватор SALFORD 580

3. Наименование испытуемых образцов:


Образец1: Лапа "Selford" Сизар 260x8мм, SL-260-8

Образец2: Лапа- Bellota 15027-G11 280*6мм (Испания).

4. Дата установки образца:

15.04.2016

5. Схема расположения испытуемой детали на агрегате.



6. Фото испытуемых образцов:



Дата начала работы агрегата: 01.05.2016

Тип почвы: Суглинистая

7. Контрольные замеры:

Образец	Дата	Пройдено га.	Показатели (мм.)				Комиссия	
			L1	L2	L3	L4		Архипов И.В.
Образец №1	20.04.2016	0	260	180	60	8		
Образец №2	20.04.2016	0	280	145	55	6		
Образец №1	20.05.2016	2000	260	117	50	8		
Образец №2	20.05.2016	2000	280	85	43	6		

Комиссия в составе:

1. Механизатор ООО «Кормиловский Молочный завод» Борзенко Е
2. Гл. инженер ООО «Кормиловский Молочный завод» Солыной С.У.
3. Региональный представитель ООО «Восток-проект» Архипов И.В.



Ответственное лицо за установку испытуемой детали и последующие снятия замеров: Архипов И.В.

Фото образец №1 от 15.04.2016




Handwritten signature

Фото образец №2 от 15.04.2016



Handwritten signature in blue ink.

Фото образец №1 от 21.05.2016



Субел

Фото образец №2 от 21.05.2016



[Handwritten signature]

Фото образцов общий вид 20.05.2016



Handwritten signature in blue ink.